

Referenční list

Zpevnění nosného zdiva včetně horniny pod základovým zdivem



Obec: Rokytnice nad Jizerou

Oblast: Severní Čechy

Typ objektu: Bytové domy

Realizace: 11/2021 – 11/2021



Materiály:

weberpur 6010



Referenční list

Zpevnění nosného zdiva včetně horniny pod základovým zdivem



Častou příčinou vzniku trhlin u starších domů, výjimkou nejsou ani novostavby, je nedostatečné únosné podloží či špatná homogenizace zdiva. Ta především u starších objektů způsobujeme vznik dynamických trhlin, které se jen těžko

