

REFERENČNÍ LIST

Sanace vodojemu v dolní oblasti Vítkovic



Realizace 7/2015 — 9/2015

Oblast: Severní Morava

Obec: Ostrava-Vítkovice

Typ objektu: Občanská vybavenost

weber.rep ochrana
weber.rep vysprávka H
SV

Materiál: weber.rep vysprávka J
SV

weber.tec inhibitor



weber.tec 945

Investor: Národní kulturní
památky

Projektant: V&V stavební a statická
kancelář, spol. s.r.o.

Pozemní stavby Moravia
s.r.o.

**Realizační
firma:** Suderova 2048/9,
Ostrava - Mariánské
Hory



Zateplovací systémy · Fasády · Podlahy · Lepící tmely · technické malty · Sanace

Sanace vodojemu v dolní oblasti Vítkovic



Sanace a rekonstrukce Vodojemu v Národní kulturní památce Dolní oblast Vítkovice. - povrch otryskám nejprve 800bar tlakovou vodou. Po zkoušce karbonatce betonu přišlo na řadu tryskání 1200bar s plnivem pro odstranění zkarbonatovaného betonu. - samotná sanace železobetonu byla proveden v následjícím postupu: - weber.rep ochrana - ochrana výztuže, - weber.rep vysprávka H SV - lokální vyspravení povrchu od 30 -80mm, - weber.rep vysprávka J SV - celoplošná povrchová úprava - weber. tec inhibitor - inhibitor koroze, antikoroziční nátěr na beton - statické praskliny byly injektovány weber.tec 945 - na silové spoje betonu



Zateplovací systémy · Fasády · Podlahy · Lepící tmely · technické malty · Sanace